

## Cambio en la conducción de los latiguillos en el brazo principal de la HMF 1943Z y la 2243Z

Para garantizar una funcionalidad mejorada y una vida útil optimizada de la cadena de latiguillos y los latiguillos hidráulicos del kit de válvulas extra, se implantará a partir del número de serie de grúa 1230338 una nueva solución para la conducción de los latiguillos en el brazo principal.


Las siguientes optimizaciones aseguran un movimiento mínimo de los latiguillos y la cadena de latiguillos en el sistema de extensiones cuando las extensiones se extienden y se retraen:

- Se ha acortado la cadena de latiguillos.
- El tubo hidráulico se ha cambiado de posición y se ha colocado en la base del sistema de extensiones.
- Se han introducido cadenas portalatiguillos para la protección de las mismas.

La nueva solución para la conducción de los latiguillos no se puede utilizar en grúas con un número de serie más bajo de 1230338

Para una información más detallada, consultar el catálogo de piezas de recambio.

*Conducción de latiguillos anterior*



*A partir del número de serie de grúa 1230338*

