


La base de los modelos de grúa 1800-K hasta 2630-K

En los modelos de grúa 1800-K hasta 2630-K se han comprobado grietas en la parte inferior de la base cerca del cordón de soldadura entre la viga extensible y el zócalo. Véase las marcas rojas en el dibujo que muestra la parte inferior de la base.

La base en los siguientes modelos de grúa puede tener grietas:

- 2200-K hasta 2630-K hasta la matrícula 1080923 incluso (se han producido en la semana 40-2014) y
- 1800-K hasta 2130-K hasta la matrícula 1070821 incluso (se han producido en la semana 05-2015)



Durante las inspecciones de servicio regulares se deben comprobar ambos lados del vehículo y debajo de la base de la grúa, usando una luz muy fuerte.

Si se comprueban grietas durante la inspección de servicio, se deben realizar las reparaciones de la base lo más pronto posible. Se puede ponerse en contacto con el Servicio Técnico HMF si se necesita más información y los procedimientos de reparación.