



Nuevos Filtros de Alta Presión

HMF ha introducido nuevos filtros de alta presión en todas las grúas de 4-95 TM, debido a problemas de suministro de los filtros antiguos.

Los elementos filtrantes de los nuevos filtros de alta presión no son compatibles con los elementos filtrantes antiguos

Para futuros servicios, es por tanto importante prestar atención al tipo de filtro de alta presión con el que la grúa en cuestión fue equipada originalmente.

Por ello, los socios de servicio de HMF deben asegurarse de tener en stock tanto los elementos filtrantes y kits de juntas del tipo antiguo como del nuevo.

El primer elemento filtrante entregado con la grúa desde HMF llevará impreso el texto "First element". Los elementos de repuesto de tipo nuevo y antiguo, que posteriormente se adquieran a través del servicio posventa de HMF, llevarán impreso el logotipo de HMF.

Grúas de 4-9 TM

Los modelos de grúa 610K a 910K (número de serie de grúa que comienza con "133/134"), anteriormente entregados con filtro de alta presión número de artículo HMF 49661, se entregarán ahora con un nuevo tipo de filtro de alta presión, número de artículo HMF 2050001.

El filtro de alta presión tipo antiguo 49661 consta de:

- Elemento filtrante: 49662
- Kit de juntas: 49676

El filtro de alta presión tipo nuevo 2050001 consta de:

- Elemento filtrante: 2050005
- Kit de juntas: 6895650



Grúas de 9-95 TM

Los modelos de grúa 1120K a 9520K, anteriormente entregados con filtro de alta presión número de artículo HMF 49401, se entregarán ahora con un nuevo tipo de filtro de alta presión, número de artículo HMF 2050000

El filtro de alta presión tipo antiguo 49401 consta de:

- Elemento filtrante: 49402
- Kit de juntas: 49417

El filtro de alta presión tipo nuevo 2050000 consta de:

- Elemento filtrante: 2050004
- Kit de juntas: 6895650



En los nuevos filtros de alta presión, está claramente indicado qué elemento filtrante HMF de repuesto debe utilizarse. En el catálogo de repuestos HMF de cada modelo de grúa individual, también se indica claramente a partir de qué número de serie de grúa se implementaron los nuevos filtros de alta presión.