




Note. Vedr ko5148444 3820K2 med 2exv m. skift til 3.og 4. funktion.

CIO boks anbringes ved knækarmshoved.

Tilgang fra standard 7 pol stik.

Der føres 2 ledninger i slangebakker til skifteventiler på kranspids.

Scanreco opsættes til at skifte tangent 7 til udgang 5 + magnet 1 (K391)

Og Tangent 8 til udgang 6 + magnet 2 (K392)

Hvis det kan lade sig gøre?

BSØ

Revision			Product		Date	Drawing size	
Nr.	Date	Sign.	RCL 5300 3820-4720		31.08.2011	A4	
A	31.08.2011	BSØ	Part		Sign.	BSØ	
			CIO5374, 2 extra valves		Replacing		
					Drawing nr.	70 20 584	
					Rep. by		



Højbjerg Maskinfabrik A/S
Oddervej 200 - DK-8270 Højbjerg